

FICHA TECNICA

DESMOLDANTE PVA HANDSON

LOTE: 04918

FECHA FABRICACION: 06/08/2018

FECHA VENCIMIENTO: 06/08/2019

GENERALIDADES

El desmoldante PVA es un líquido soluble en agua, incoloro a base de alcohol polivinílico de baja viscosidad para aplicaciones donde se necesita formar un film uniforme resistente a los solventes.

CARACTERÍSTICAS

El desmoldante PVA se emplea para desmoldar resinas de Poliéster y Viniléster, y se aplica en forma manual o con pistola proporcionando un filme uniforme e íntegro. Después de realizada la aplicación se debe esperar de 10 a 30 minutos, para la formación de la película seca de desmoldante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El Desmoldante PVA se aplica al molde ya sea con brocha o pistola una vez seco proceder a aplicación de resinas y gelcoats depende de la naturaleza de estos.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El Agente Superficial debe almacenarse en sus envases originales bien cerrados, a temperatura menor a 25 °C y protegidos de la luz. Se suministra en baldes plásticos de 18 kg neto.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD

Cada despacho de nuestros productos está respaldado por un laboratorio con personal altamente calificado, contamos con procesos de control de calidad de cada lote formulado , realizando pruebas de materiales, productos y materias primas, trabajamos con una gran variedad de equipos de laboratorio para proveer los datos necesarios y obtener así la satisfacción de nuestros productos y trazabilidad de nuestros productos.

ESPECIFICACIONES

Características

Apariencia Líquido transparente e incoloro

% Sólidos	4.5 – 5.0
-----------	-----------

Viscosidad Ford # 4, seg	5 - 20
--------------------------	--------

Densidad, 25 °C	0.89- 0.90
-----------------	------------